

Карта обследования недвижимого памятника истории и культуры
«Ансамбль Сабуровской крепости - церковь Михаила Архангела»

1. Учетные показатели

Код памятника (порядковый номер)	5710042004
Наименование объекта	Ансамбль Сабуровской крепости - церковь Михаила Архангела
Адрес по данным государственного учета объектов культурного наследия	302520, Орловская обл., с. Сабурово, имение генерала
Датировка	1755 г.
Автор	неизвестен
Адрес (по данным БТИ)	302520, Орловская обл., с. Сабурово
Категория историко-культурного значения	объект культурного наследия Федерального значения
Вид документа о постановке на государственную охрану	Постановление Совета Министров РСФСР, Указ президента РФ
Номер документа о постановке на государственную охрану	№495; №176
Дата документа о постановке на государственную охрану	07.09.1976; 20.02.1995
Адрес БТИ	302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27
Шифр БТИ	-
Номер паспорта БТИ	54:247:002:010648160:0001
Дата выдачи паспорта БТИ	29.12.2009 г.
Общее состояние памятника (по данным БТИ)	Общий процент износа основных конструктивных элементов составляет 28 %
Наличие утвержденного проекта зон охраны	нет
Сведения об установлении территории памятника, внесение ее в кадастр объектов недвижимости как земель историко-культурного назначения,	Данные отсутствуют
Сведения об установлении земельного участка в кадастре объектов недвижимости, наличие землеотвода юридическому лицу в отношении земельного участка, на котором расположен памятник	Данные отсутствуют
Сведения об учете данного земельного участка в кадастре объектов недвижимости, кадастровый номер, категория земель	Данные отсутствуют Земли населенных пунктов;

2. Использование

Форма собственности (федеральная, субъекта РФ, муниципальная, юридического или физического лица)	Федеральная	
Вид пользования (аренда, безвозмездное пользование), владения (оперативное управление, хозяйственное ведение)	Безвозмездное пользование	
Наименование юридического или физического лица-пользователя, собственника	Орловско-Ливенская епархия, приход храма Михаила Архангела	
Доступность памятника		Нет доступа
		Внешний осмотр
		Ограниченный осмотр
	+	Свободный доступ
		Музеефицирован
Вид охранного документа		Охранно-арендный договор
		Охранно-арендное обязательство
	+	Другое (указать документ ниже)
		Охранное обязательство
Дата охранного документа	25.01.07 г.	
Номер охранного документа	№ 1	
Дата начала действия договора пользования	-	
Дата окончания действия договора пользования	-	

3. Техническое состояние

Элемент конструкции	Удовл.	Неудовл.	Аварийное	Утрачен	Разрушен
Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов					
фундаменты	+				
Цоколи и отмостки около них	+				
стены	+				
Крыша (стропила, обрешетка, кровли, водосточные желоба и трубы)	+				
Главы, шатры, их конструкция и покрытие	+				•
Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах)		+			
Внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы памятника					
Перекрытия	+				
Полы	+				
Стены, их состояние, связи	+				
Столбы, колонны	+				
Двери и окна	+				
Лестницы	+				
Лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения		+			
Живопись (монументальная и станковая)		+			
Территория					
Инженерные коммуникации	есть		нет		
Электроснабжение	+				
Отопление			+		
Водопровод			+		
Канализация			+		
Охранная сигнализация			+		
Оборудование ЛВС	+				
Составитель карты обследования (Ф.И.О., должность)	Абакумов Станислав Николаевич, к.и.н.				
Контактная информация (e-mail, тел., факс)	8 905 165 72 97, stas0084@mail.ru				
Дата составления карты	16.06.2010 г.				

Акт №23 от 16.06.2010 г.

Технического состояния памятника истории и культуры

Комиссия в составе: Архитектора-реставратора Рязанцева И.А. и доцента кафедры отечественной истории Орловского государственного университета, кандидата искусствоведения М.А. Комовой, составили настоящий акт в том, что произведен технический осмотр памятника архитектуры «Церковь Михаила Архангела в Сабурово» 16 июня 2010 г.

Описание памятника: Стоит на высоком берегу р. Цон. Церковь Михаила Архангела - памятник барокко. Восьмерик, возведенный на четверике, завершен малым световым восьмериком с оригинальной венчающей главкой. Оконные проемы имели пышные барочные оформления, срубленные в сер. 19 века. Фасады четверика завершены разорванными фронтонами с валютами и белокаменными карнизами большого выноса. Внутри храма на переходе от четверика к восьмерику помещены плоские паруса. Облик храма сильно искажен современной реконструкцией: обкладка здания кирпичом, пристройка уродливой апсиды и возведение несомасштабной зданию современной колокольни.

Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов:

Элемент конструкции	Удовл.	Неудовл.	Аварийное	Утрачен	Разрушен
фундаменты	+				
цоколь	+				
Несущие конструкции		+			
крыша		+			
Наружные водоотводные конструкции		+			
окна	+				
фасады	+				

Состояние внутренних архитектурно-конструктивных элементов:

Элемент конструкции	Удовл.	Неудовл.	Аварийное	Утрачен	Разрушен
перекрытия		+			
интерьеры		+			
декоративное убранство		+			

Общее состояние памятника: неудовлетворительное

Рекомендации: зданию требуется научная реставрация храма и ликвидация технических и архитектурных ошибок, приведших к искажению облика церкви в ходе производимых приходом ремонтных работ.

Представители:
архитектор-реставратор

доцент кафедры Отечественной истории
к. искусств.



И.А. Рязанцев

М.А. Комова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ОТ «16» ИЮНЯ 2010 Г.

Дом № — кв. _____, находящийся по ул. с. Сабурово

Принадлежит: Орловско-Ливенской епархии, приходу храма Михаила Архангела

этажей 1 постройки 1755 г.

общепользуемой площадью 346.1 кв.м.

в т.ч. жилой _____ кв.м.

имеет личное отопление

Физический износ основных конструктивных элементов составляет:

фундамент: 24 % крыша: 28 %

стены: 23 % полы: 32 %

перекрытие: 30 %

Общий процент износа составляет 28 %

По выявленным признакам зданию требуется научная реставрация храма и ликвидация технических и архитектурных ошибок, приведших к искажению облика церкви в ходе производимых приходом ремонтных работ.

Исполнитель: _____

(подпись, >^8лж но.сть^ф^м*^ля» инициалы)



4. Файлы изображений

4.1. Реестр иллюстративного материала:

№ п/п	Автор	Дата составления (фотофиксации)	Название материала
1.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Общий вид. Вид с юго-запада.
2.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Общий вид с севера.
3.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Вид с северо-запада.
4.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Вид с востока.
5.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Вид с северо-востока.
6.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Общий вид с юга.
7.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Вид с запада.
8.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Апсида. Вид с востока.
9.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Апсида. Вид с юго-востока.
10.	Комова М.А.	12.06.2010 г.	Главка. Вид с юго-востока.

Мониторинг объектов культурного наследия федерального значения Орловской области, 2010

Схема фотосъёмки объекта культурного значения

Наименование объекта	Адрес объекта	Код памятника	Вид памятника
Ансамбль Сабуrowsкой крепости: г) Церковь Михаила Архангела	Орловская область, Орловский р-н, с. Сабурово имение генерала	5710042004	Архитектура






Фото 1. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в. 12.06.2010 г. Общий вид. Вид с юго-запада.




Фото 2. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в. 12.06.2010 г. Общий вид с севера.



Фото 3. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в.
12.06.2010 г.
Вид с северо-запада.



Фото 4. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в.
12.06.2010 г. Вид с востока.



Фото 5. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в.
12.06.2010 г. Вид с северо-востока.




Фото 6. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в.
12.06.2010 г. Общий вид с юга.




Фото 7. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в. 12.06.2010 г. Вид с запада.



Фото 8. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в. 12.06.2010 г. Апсида. Вид с востока.



**Фото 9. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в.
12.06.2010 г. Апсида. Вид с юго-востока.**



**Фото 10. Ансамбль Сабуровской крепости: г) Церковь Михаила Архангела. XVIII в.
12.06.2010 г. Главка. Вид с юго-востока.**