

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

"2.5.(3.2.7) №..." "I.

15.26". индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

273

Министерство культуры. Государственная инспекция по  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба И.С.Башкириева

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-ва
	5	2.7.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории)

- начало XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Воронежская область, Семилукский

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

район, город Семилуки.

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д'отд.		учреждение торговл. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

I

Фото фрагментов—

(виды парка - 3).

Генплан—

I

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- для памятников археологии  
для памятников истории  
для памятников архитектуры  
для памятников монумент. искуства
- характер культурного слоя, важнейшие находки;  
— характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски;  
— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;  
— основные особенности композиционного и колористического решения текста, материал, техника, размер.

Главный дом — кирпичное, оштукатуренное двухэтажное здание с мезонином. Дом стоит на крутом склоне холма, поэтому его южный фасад выглядит, как одноэтажное здание с террасой перед ним, а нижний этаж северного фасада на уровне этой террасы. На старой открытке запечатлен северный фасад, где на уровне I-го этажа вдоль всего дома проходила аркада с открытым балконом. Над балконом был навес, опирающийся на тонкие столбы. Карнизы здания и мезонина на мутилах. От остальной декорации почти ничего не осталось, за исключением фрагментов межэтажной тяги, пилястр и пять арок. Внутренняя планировка изменена полностью. Кое-где можно проследить лишь остатки пятн сводов в нижнем этаже, по которым можно предположить, что этот этаж имел сводчатые перекрытия.

Техническое состояние здания хорошее. Трещин нет. Кровля шиферная, новая. Все окна растесаны, поэтому оконная столярка новая. Здание окрашено в белый цвет.

Регулярный парк — расположен на крутых склонах при впадении в Дон реки Девицы. Прямоугольное в плане территории старого парка, вытянутая с востока на запад вдоль реки Дона, разделена двумя пересекающимися под прямым углом аллеями на почти равные участки. На пересечении аллей в центре площадка с круговой обсадкой деревьев. С двух сторон парк имеет естественные природные крутые склоны, спускающиеся по берегам реки, с двух других сторон окружен глубоким рвом. По периметру парка были аллеи из лип и хвойных деревьев, сохранившихся фрагментарно. От центральных аллей осталось всего несколько деревьев, но направление их (аллей) легко проследить по уцелевшим пням. ТERRITORIЯ между аллеями была занята под сады и огороды. Существующий сад посажен три четверти года назад. Старых фруктовых деревьев не сохранилось.

старая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

см. вкладыш:

Несмотря на полную утрату архитектурного облика первоначального здания оно представляет интерес, как тесно связанное с последними годами жизни поэта А.В.Кольцова. Регулярный парк является редким примером Воронежской области.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. В.Г.Белинский. О жизни и сочинениях Кольцова. Собрание сочинений в 3-х томах. Том III. Москва 1948, стр. 123. 2. В.Тонков. А.В.Кольцов. Жизнь и творчество. Воронеж 1958, стр.139-262. 3. Современники о Кольцове. Воронеж 1959. стр.144,145,152,201.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) ( для памятников археологии  
для памятников истории  
для памятников архитектуры и монументального искуства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Усадьба принадлежала богатому купцу Ивану Сергеевичу Башкирцеву, мужу старшей сестры поэта Алексея Васильевича Кольцова. (род. 1809г. - умер 1842 году). — Незадолго перед смертью, летом 1841 г. А.В.Кольцов гостил здесь на даче у своих родственников, которых поэт особенно любил и у которых, по-видимому, бывал неоднократно. Вероятно здесь впервые была исполнена песня на стихи Кольцова "Хуторок", музыку для которых написал домашний учитель музыки семьи Башкирцевых - С.Н.Начаев.

От некогда обширного усадебного комплекса сохранился главный дом и регулярный парк. Автор строительства дома - не установлен. Архитектурно-стилистический анализ позволяет ориентировочно отнести время возникновения здания к 20-м годам XIX века. Заказчиком строительства, вероятно, был владелец усадьбы И.С.Башкирцев. Возможно тогда же был посажен регулярный парк из липовых и кленовых деревьев и с вязами по берегам искусственного пруда.

О первоначальном облике дома можно лишь судить по небольшой открытке, изданной в нач. XX века, с плохим качеством печати.

При приспособлении здания после войны под профилакторий силикатного завода г. Семилук, его фасады были частично, а интерьеры полностью изменены.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Усадебный дом, по-видимому, неоднократно перестраивался в конце XIX - нач. XX века. После войны были сильно изменены фасады здания, а внутренняя планировка сделана заново.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.



См. вкладыш:

к разделу УП.

Слоны берегов реки заросли кустарником.

к разделу УШ.

4. Воронежский областной Краеведческий музей. Открытка изданная Воронежской Ученой Архивной комиссией "Дача И.С.Башкирцева на Дону". - архивный № 4533 - 220.5. Крошки обмеров и негативы 6x9 в архиве ВПНРК.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристик общего состояния:

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя . . . . .			
	важнейших находок . . . . .	+		
для памятников архитектуры и истории	конструкций . . . . .	+		
	стен . . . . .	+		
	покрытий . . . . .	+		
	потолков . . . . .	+		
	пола . . . . .	+		
	декора фасадов . . . . .		+	
	интерьеров . . . . .		+	
в интерьере:	живописи . . . . .			
	скульптуры . . . . .			
	прикл. иск-ва . . . . .			
для памятников монументального искусства	цоколя . . . . .			
	постамента . . . . .			
	скульптуры . . . . .			
	грунта . . . . .			
	красочного слоя . . . . .			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

6) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) **Границы охранных зон не установлены**

т) балансовая принадлежность и конкретное использование завода г. Семилук

## Профилакторий силикатного

д) дата и №и охранного документа

#### Дата составления паспорта

5 мая

• 100 •

M. II



Подпись

А.А.Галашевич -   
(ф., и., о., должность или профессия)  
**главный архитектор**  
проекта **ВИПРК**

Яковлев И.В.

г. Торжок, тип., зак. 0307-72