

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

ЮЖНО-СИБИРСКАЯ СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа памятников)

Министерство культуры СССР  
Главное управление по охране памятников истории и культуры**ПАСПОРТ**

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

**Усадьба Алешково. Главный дом.**

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
			7/2/

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

**Начало XIX века.**IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА **Московская обл., Ступинский р-н.,**

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

**д. Алешково., От Москвы с Павелецкого вокзала до станции Белопесоцкая, далее автобусом до остановки 'Суково', далее пешком 4 км.**

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. здотд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

3

Фото фрагментов—

I

Генплан—

I

Обмеры: план—

I

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

СОЛНЦЕВОДОВ БН

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) ( для памятников археологии  
для памятников истории  
для памятников архитектуры и монументального искуства

—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций,  
—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,  
—автор, строитель, заказчик, история создания.

Никаких документальных сведений о жилых и хозяйственных постройках усадьбы обнаружить пока не удалось. Датировка главного дома началом XIX в. произведена ориентировочно по стилистическим признакам. Таким образом его строительство приходится на период, когда село и усадьба находились во владении А.И.Новиковой.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Дом находится в руинированном состоянии, утрачены основные конструкции верхнего деревянного этажа.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Усадебный дом является центральной частью единого классицистического жилого комплекса, включающего также два симметричных одноэтажных флигеля, соединенных с домом крытыми переходами. Объемы комплекса вытянуты вдоль склона, образуя фронтальную композицию. При этом главный дом незначительно выдвинут вперед, в пространство парадного двора, который распланирован перед северо-западным фасадом комплекса. По другую сторону жилого комплекса расположен регулярный парк. Ведущая роль дома в композиции усадьбы подчеркнута ориентацией на центры его парадного и паркового фасадов соответственно ворот ограды парадного двора и главной аллеи парка.

Деревянный усадебный дом поставлен на кирпичных подвалах, выходящих, благодаря уклону местности, на поверхность и образующих со стороны двора цокольный этаж. Первоначально цокольный этаж был оштукатурен, а верхний, деревянный, обшил тесом. В деталях фасадов /цоколь, карниз, бриллиантовые замки/ использован белый камень. Кладка верстовая из кирпича /240x150x60/ с косой подрезкой шва.

Расположенный вдоль главного фасада помещения цокольного этажа

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. /см. приложение/

Характерный образец усадебного строительства стиля зрелого классицизма. Принадлежит к немногочисленной группе памятников, выстроенных в смешанном материале. Является элементом ансамбля, развитого по композиции и разнообразного по составу зданий.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Памятники архитектуры Московской области. Каталог в 2-х тт., Т.2,

М., 1975. с. 99, 100

"Московское дворянство в 1812 г.". М., 1912, с. 268.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

#### ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя				
	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций				+
	стен				+
	покрытий				+
	потолков				+
	пола				+
	декора фасадов				+
	интерьеров				+
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прика, ис-ка				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

## Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категориях охраны: Союзная, республиканская, местная и не состоит

6) дата и № документа о принятии под охрану Памятник республиканского значения  
Постановление СМ РСФСР от 04.12.74 г.

— в) границы охранной зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на Утвержденный документ)

### Не установлены

Причины не установлены

<sup>5)</sup> 亂世の政治家、政治的問題を抱く地元の政治家、即ち、政治家が政治家である。政治家は政治家である。

Не используется

THE INSTITUTE OF POLYMER SCIENCE, UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN, TX 78712-0231

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

I . марта

1990

### *Cestrum*

Разумовский Ф.В.

第二章 20世纪中国文学思潮与流派

卷之三

Министерство по делам гражданской обороны

ISSN 1062-1024

1000-2000

## ПРИЛОЖЕНИЕ № I

к Паспорту: Усадьба Алешково. Главный дом.  
Московская обл., Ступинский р-н., д. Алешково.

## УП а /продолжение/

имели служебное назначение. В состав помещений входят двое сеней, расположенных симметрично, в углах дома. Входы в сени устроены на главном фасаде.

Второй жилой этаж дома, ныне полуразрушенный, включал парадную анфиладу высоких комнат, расположенных вдоль главного фасада и соединенных друг с другом арочными проемами. Более низкие жилые комнаты были обращены в сторону парка. Сосновый сруб в обло изнутри был оштукатурен по дранке и войлоку. В доме стояли изразцовые печи первой половины XIX века.

В жилой этаж дома вели две лестницы: внутренняя, примыкавшая к южным сеням, и наружная - на северном фасаде, - подводившая к входу под ажурным металлическим зонтом.

Фасады дома выдержаны в стиле классицизма. В средней части главного фасада видны следы примыкавшего к нему портика /судя по прежним описаниям памятника, портик существовал также и на парковом фасаде дома/. Об архитектуре портиков никаких данных не сохранилось. В месте примыкания портика цокольный этаж обработан плоскими лопатками, которые, вероятно, соответствовали пилонам портика. Боковые части фасада выделены из его общего равномерного ритма: здесь, в пределах цокольного этажа, помещены симметричные креповки с плоскими арочными нишами, широкие архивольты которых покрыты рустом. В нишах устроены входы в здание. На единых осиях с арочными нишами, в пределах жилого этажа устроены большие тройные итальянские окна. Исключая боковые проемы фасада, а также центральные проемы, расположение окон цокольного этажа не соответствует окнам жилого этажа; кроме того, они резко различаются по форме и размерам: почти квадратные, очерченные плоскими нишами-рамками окна цокольного этажа украсены бриллиантовыми замками, тогда как высокие прямоугольные окна жилого этажа по размерам значительно больше первых. Неширокий трехрядный междуэтажный карниз дополняет членения главного фасада. Боковые фасады дома просты по композиции и лишь продолжают основную художественную тему фасада главного. Форма и взаиморасположение оконных проемов - основных элементов боковых фасадов - полностью

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


к Паспорту: Усадьба Алешково. Главный дом.  
Московская обл., Ступинский р-н., д. Алешково.

УП а /продолжение/

соответствует решению рядовых участков главного фасада, расположенных по сторонам центральной части.

Московская обл., Ступинский р-н,  
д. Алешиково.  
Усадьба Алешиково.  
Главный дом.  
н. XIX в.

С



0 10 м

ОБИМЕР Ф.В. и А.А.Разумовских, 1987 г.



Icagoda Helywols. Грабовъ горы.

нарено XIX в.

Московская обн., Солнеческое р-н.,

г. Деденево.

Буг и ганада

нар. Дагестанско. L.B

1588.



Усадьба Денишково. Часовня госп.

начало XIX в.

Московская обл., Суздальский р-н,

г. Денишково

Фрагмент часовеного фасада

фото Гагиновского А.В.

1988г.



Часова Амелия. Часовой ящик.  
нач. XIX в.  
Московская обл., Суздальский р-н.  
г. Амелия  
Часовой ящик  
дара Гогуловской А. В.  
1988 г.



Усадьба Лешково. Чавуні ян.

пачаток XIX в.

Московська обл., Сушицький р-н,

г. Лешково

Боковий фасад

фото Годзюшевського Ф. В.

1988р.

Московский обр.

Соринский р-н

село Аксаково

Грабовка десн.

Аксаково

известки Т 25.

(81)

125. кирпич 240x150x60, красного цвета, бк. утолщ. карнизы,  
бронзовыми замками; 125. основное здание, в обеих концах облицовка  
стен; крыши покрыты по кровле и венцам; двери с панелью  
с полукруглым затворением

изображение  
из Губаревской

