

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа памятников)

МК РСФСР

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Усадьба Алешково. Ограда и ворота парадного двора.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
			7

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

начало XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Московская обл., Ступинский р-н., д. Алешково.
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

От Москвы с Павелецкого вокзала до станции Белопесоцкая, далее автобусом
национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)
до остановки Суково, далее пешком 4 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. здот.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

3

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план—

I

Фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) {
 для памятников археологии
 для памятников истории
 для памятников архитектуры и монументального искуства

—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
—автор, строитель, заказчик, история создания.

Никаких документальных сведений о жилых и хозяйственных постройках усадьбы обнаружить не удалось. Датировка ограды и ворот парадного двора началом XIX века проведена ориентировочно по стилистическим признакам. Таким образом строительство памятника приходится на период, когда село и усадьба находились во владении А.И.Новиковой.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

От ограды, постепенно разбираваемой местными жителями на кирпич, сохранились главным образом фундаменты и отдельные фрагменты. Ворота находятся в руинированном состоянии, имеются значительные утраты их архитектурных форм.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски,
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Ограда с монументальными воротами выстроена по прямой линии вдоль границы парадного двора усадьбы, параллельно жилому комплексу, включающему главный дом с двумя симметричными флигелями. Основная планировочная ось усадьбы, проходящая через центр жилого комплекса и парадный двор, фиксируется аркой ворот ограды.

Ограда и ворота сложены из кирпича /26x13x6 см/, цоколь и немногие детали /колонны, замок/ выполнены из белого камня. Классицистическая архитектура сооружения стилистически близка архитектуре главного дома усадьбы.

Ограда имеет вид сквозной аркады. Между арками размещены пилоны, слегка выступающие из плоскости аркады и возвышающиеся над ней. Завершение пилонов утрачено. В настоящее время невозможно судить и о первоначальном заполнении арок /следы крепления металлических решеток отсутствуют, вероятно, здесь находились деревянные решетки/.

Композиция ворот продолжает использованную в ограде единую тему аркады. Ворота состоят из двух мощных пилонов, соединенных аркой пролетом в 6м 25см. На главном фасаде среднюю часть арки

б) общая оценка памятника, научно-исторической и художественной значимости памятника. /см. приложение/

Нестъемлемая часть ансамбля классицистической усадьбы; единственный в своем роде образец подобных сооружений, отличающийся высокими художественными качествами.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Памятники архитектуры Московской области. Каталог в 2-х тт..

Т. 2, М., 1975. с.99, 100

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

СОЮЗНАЯ	республ., †	местнан	не состоит
---------	----------------	---------	------------

б) зона и № документа о принятии под охрану

Памятник Республиканского значения

Постановление СМ РСФСР от 04.12.74 г.

в) границы охранной зоны регламентации застройки (краткое описание со ссылкой на Утвержденный документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Не используется

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

— марта 1905.

Составитель Разумовский Ф. В.
(Ф. И., должность или профессия)
Форвард
(подпись)

Инспектор по охране памятников

M. Π.

ANSWER

ПРИЛОЖЕНИЕ № I

к Паспорту : Усадьба Алешково. Ограда и ворота парадного двора.

Московская обл., Ступинский р-н., д. Алешково.

УП а /продолжение/

поддерживают две пары симметричных сдвоенных белокаменных колонн малого ордера. Тосканские колонны поставлены на цоколь и поддерживают белокаменный антаблемент, подпирающий арку. За колоннами размещены кирпичные сдвоенные пилоны, скрывающие колонны со стороны главного дома. В пилонах, расположенных по сторонам центрального подиума пространства, устроены четверти и вделаны металлические подставы для навесных створчатых ворот.

Над аркой, в угловых пространствах ворот помещены круглые ниши-медальоны. Пилоны ворот завершаются обелисками /северный утрачен/, отделенными от основания белокаменными крепованными карнизами. Карнизы продолжаются над аркой, фиксируя в композиции ворот горизонтальное членение.

Московская обл., Ступинский р-н,


с. АЛЕШКОВО.

Усадьба АЛЕШКОВО.

Ограда и ворота парадного двора.

начало XIX в.

С





Усадьба Арешково. Ограда и ворота изгородного забора.
начало XIXв.

Московская обл., Суздальский р-н,
п. Арешково

Общий вид ворот
фото Разумовского А. В.
1988г.



История Дышкова

Офицер и солдат парижского двора

Начало XIX в.

Московская обл., Суздальский р-н.

г. Дышково

Архив

Фото Родионовского Ф.В.

1985.



Часть Дешково

Ограда и ворота парканого двора
начало XIXв.

Московская обл., Суздальский р-н,
г. Дешково

Фрагмент ворот
двора Гагуловского ф. В.

1988.

Монолитный
супензии ф-11
гидролиз Аммиака

Аммиако
вапора
кирпич 26x13x6.
Общ. покрытие, цок., колонны, фланк. б.к.

