

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа памятников)

МК РСФСР

заявку в Главное управление по охране памятников истории и культуры
 Автономной Республики Башкортостан и Башкирской АССР

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Усадьба Алешково. Хозяйственный корпус.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		7/2/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

вторая половина XIX векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская обл. Ступинский р-н., д. Алешково.
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

От Москвы с Павелецкого вокзала до станции Белопесочная, далее автобусом до остановки Суково, далее пешком 4 км.
национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. дотд.		учреждение торгов. промыш. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ: документы и материалы для проверки при выдаче паспорта

Фото общего вида— I

Фото фрагментов— I

Генплан—

Обмеры: план— I

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

КОПИЯ ПОДПИСЬ

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) (для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искуства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
—автор, строитель, заказчик, история создания.

Никаких документальных сведений о хозяйственном корпусе усадьбы Алешково обнаружить пока не удалось. Датировка постройки второй половины XIX века проведена ориентировочно по стилистическим признакам. Таким образом корпус относится к числу немногих, главным образом хозяйственных построек, появившихся в усадьбе позднее основных зданий и дополнивших единый классицистический ансамбль.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

От постройки сохранились руины наружных стен, которые использовались под силосную яму. Снаружи стены засыпаны землей, изнутри пристроено два контрфорса.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски;
a) { для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Корпус выстроен на периферии ансамбля, в его восточной части, за усадебной церковью, при въезде в усадьбу со стороны Озер – старого промышленного села, где в прошлом жили владельцы усадьбы.

Прямоугольный корпус размером 23x12 м выстроен из кирпича цепной кладкой. Об архитектурной обработке корпуса судить ныне не возможно, т.к. его фасады почти сплошь засыпаны землей. Можно установить лишь то, что длинные фасады, по-видимому, идентичны и на них в равномерном ритме было размещено по 10 оконных проемов. Из чего можно сделать вывод о том, что корпус построен в пору распространения архитектурной эклектики.

В центре западного фасада, на креповке, размещен широкий проем входа; на восточной – три частично растесанных небольших входных проема.

Корпус был покрыт двухскатной кровлей, на что указывают фронтоны на его боковых фасадах. Поле фронтона отделено от стены сильно поврежденным карнизом. Сохранился фрагмент наклонного карниза-симы и карниз, отделяющий верхнюю часть фронтона.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Рядовой элемент усадебного ансамбля, образец хозяйственной постройки второй половины XIX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ



Усадьба Лешково. Ногайский земляной
корпус второй половины XIX в.

Московская обл., Суздальский р-н,

г. Лешково

вид с запада

фото Дзержинского Ф. В.

1988 г.




Усадьба Лешково. Козыревский коридор
вторая половина XIX в.
Московская обл., Сушицкий р-н,
г. Лешково

Фрагмент восточной стены
дома Гагуловского ф. В.

1988.

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СТУПИНСКИЙ Р-Н.
Д. АЛЕШКОВО
УСАДЬБА АЛЕШКОВО. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС.
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.




0 10 м

ОБМЕР Ф. В. И А. А. РАЗУМОВСКИХ. 1987 г.

Моделирование огня, Симуляции Р-Н.

ячейка фильтра

Цель: изучение процесса, используемого для
фильтрации, и выделение из него смысла
использования концепции «доминантного
фактора»



Анисимова. Когнитология.