

6.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2 - I.32. 6

(индекс)

+ М

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
 Мин-во культуры. Госинспекция по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

 I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба "Ляхово" . Скотный двор I

 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории).

конец ХУШ - начало XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Московская область,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)
Дамодедовский р-н, с. Ляхово
(национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

 V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов —
 Генплан —
 Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЯ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 Оп. 03

 Инв. № 498 1.1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Усадьба "Ляхово" (бывш. Бронницкого уезда) возникла в конце XVIII — начале XIX в.. Первые владельцы и строители усадьбы неизвестны. В это время были построены: главный дом, флигель № I, скотный двор, конный двор, кухня, позднее — флигель № 2.

В конце XIX в. и до 1917 года помещьем владеет Бардин.

При нём строятся деревянные хозяйственные постройки (не сохранившиеся) и в 1910 году в юго-западной части усадьбы, между парком, яблоневым садом и дорогой возводится деревянный рубленый дом с мезонином для матери помещика.

После 1917 года в усадьбе была устроена школа, которая просуществовала до недавнего времени, в доме с мезонином — детский сад, который находится там до сих пор. Сейчас усадьба принадлежит Опытному хозяйству "Ильинское" НИИКХ, в домах устроены общежития; скотный двор частично разрушен, частично достроен.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Полностью разрушены северные, южные и западные стены.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Хозяйственные постройки усадьбы образуют группу в восточной части усадьбы.

Одна из этих построек — скотный двор, от которого сохранилась лишь восточная стена.

По всей видимости, скотный двор строился одновременно с главными жилыми зданиями усадьбы и его архитектурный облик переносится с фасадами главного дома и флигеля № I: (паспорт 3.2 — I.32.6) рустованные углы, арочное окно чердака, такой же белокаменный карниз.

Скотный двор I построен из кирпича,

размер кирпича 26 x 12,5 x 6

Длина сохранившейся стены 7 м.

Расстояние между скотными дворами I и II — 17,2 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Скотный двор усадьбы "Ляхово" — образец хозяйственной постройки небольшого поместья эпохи русского классицизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Игнатъев Г.К. "Архитектурные памятники Московской области" М 1969

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров				
в интерьере:	живописи скульптуры прим. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование ОХ "Ильинское" НИИИХ
стена современного скотного двора

д) дата и № охранного документа нет

Дата составления паспорта 15 октября 1975 г. Составитель Ткаченко С.Б.
(ф. и. о., должность или профессия)

Инспектор по охране памятников _____
(подпись)



311011018

Вкладыш № 2 к паспорту

"Усадьба Ляхово. Скотный двор I "

Московская область, Домодедовский район, село Ляхово.

УШ. Памятники архитектуры Московской области, т. I.
М., 1975 г., стр. II6.

Общую библиографию см. во вкладыше к паспорту
"Усадьба Ляхово".

Обмер плана стены, фото и негативы - в Московском
областном Управлении культуры.

IX. Техническое состояние хорошее.

X а) Система охраны республиканская

б) Постановление Совета Министров РСФСР от 4.XII.74 г.
№ 624.

б) Стена разобранного здания включена в кладку нового
корпуса скотного двора. Находится на балансе Опытного
хозяйства "Ильинское" НИИКХ.

Приложение : Фото - I шт.



Составитель - арх. ВПНРК
Андреева.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 03

Инд. № 498 л.3



Москов. обл.
Даниловский р-н
с. Давыдов

Ус-ба Давыдово

Скарный двор I. Вид с северо-запада

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АЭХМБ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

От. 03

Инд. № 498 д.8

Рисо П. Шаринка, 1978



Усадьба "Ляхово"
XVIII-нач.XIX

Скотный двор. Северный фасад.

Московская область
Домодедовский район
г. Ляхово

фото С.Ткаченко
1975

МИНИСТЕРСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп.

03

Исх. №

498 / 6



Усадьба "Ляхово"
XVIII-нач.XIX

Скотный двор. Вид с востока.

Московская область
Домодедовский район
г.Ляхово

фото С.Ткаченко
1975

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп.

03

Ина. №

498 1.4



Усадьба "Ляхово"
XVIII-нач. XIX

Скотный двор. Сохранившаяся
стена.

Московская область
Домодедовский район
г. Ляхово

фото С. Ткаченко
1975

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ


Оп.

03

Инд. №

498 л. 5

с. Ляхово
Московская обл. Домодедовский р-н
Усадьба "Ляхово"
скотный двор I
конец XVIII - нач. XIX в.



1:200

Ткаченко СБ 1975

862 N 834

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АРХИВ
УПРАВЛЕНИЯ
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
От. 03
Изм. № 198 л. 4

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА N 492

В деле вложено и пронумеровано 8 (восемь) листов,
(цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера листов _____

пропущенные номера листов _____

+ листов внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела 1	Номера листов 2
Паспорт	1.105 2.205
Вкладыш к паспорту	6
Генплан	-
Обмеры (планы)	4
Кроки	-
Фотографии	5-8

Консультант
Управления государственной
охраны объектов культурного
наследия

Е. В. Борисенко