

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

(индекс)

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Р С Ф С Р

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

**ПАСПОРТ**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба "Ляхово", скотный двор III

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

конец XVIII — начало XIXв

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская область, Домодедовский р-н,  
(АССР, край, область, район, автономная обл.)  
с.Ляхово

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библио-клуб		больни-санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

- Фото общего вида — I
- Фото фрагментов — I
- Генплан — I
- Обмеры: план — I  
фасад —  
разрез —
- Схематический план охранной зоны —

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИАРХИВ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДСТВА

Сп. 03

Инв. № 500 л. 1

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Усадьба "Ляжово" (бывш.Бронницкого уезда) возникла в конце XVIII – начале XIX в. Первые владельцы и строители усадьбы неизвестны.

В это время были построены: главный дом, флигель № 1, скотный и конный двор, кухня; позднее – флигель № 2.

В конце XIX в. и до 1917 г. поместьем владеет Бардин.

При нём строятся новые деревянные постройки (не сохранившиеся) и в 1910 году в юго-западной части усадьбы, между парком, яблоневым садом и дорогой возводится деревянный рубленый дом с мезонином для матери помещика.

После 1917 года в усадьбе была устроена школа, которая просуществовала до недавнего времени. В доме с мезонином – детский сад, который находится там до сих пор.

Сейчас усадьба принадлежит Опытному хозяйству "Ильинское" НИИКХ, в домах устроены общежития. Скотный двор частично разрушен, частично достроен.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В связи с использованием западной (торцовой) стены как браунхайма современного скотного двора, расширен дверной проём; частично уничтожены подоконники и карнизы; заложены все окна (кроме одного)

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Хозяйственные постройки усадьбы "Ляхово" образуют группу в восточной части усадьбы. Одна из этих построек — скотный двор.

Скотный двор представляет собой прямоугольный объем, соединявшийся со скотным двором II; на север выходит ризалит с двумя окнами.

По всей видимости, скотный двор строился одновременно с главными жилыми зданиями усадьбы, и его архитектурный облик перекликается с фасадами главного дома и флигеля № I : рустованные углы, арочные окна чердака (застеклены) такой же белокаменный карниз.

Окна скотного двора имели вытянутую по вертикали форму (сейчас заложены), белокаменные подоконники.

Северо-восточный угол здания укреплен контрфорсом **лонгитидным** из материала цоколя ранее разрушенных строений усадьбы — из белого камня.

Скотный двор III построен из кирпича.

Размер кирпича 26 x 12,5 x 6.

Основные габариты : длина 19,5 м., ширина 7 м.

Расстояние до скотного двора II — 17,3 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Скотный двор усадьбы "Ляхово" — образец хозяйственной постройки небольшого поместья эпохи русского классицизма.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Игнатьев Г.К. "Архитектурные памятники Московской области" М 1969

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

для памятников архитектуры и истории:

в интерьере:

для памятников монументального искусства:

культурного слоя  
важнейших находок

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

живописи  
скульптуры  
прикл. ис-ка

цоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	+			
	+			
	+			
			+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану НОТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование ОХ "Ильинское" НИИКХ  
скотный двор

д) дата и № охраниого документа

Дата составления паспорта

15 октября 1975 г.

Составитель

Ткаченко С.Б.

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Испектор по охране памятников

(подпись)


Московская тип. № 13. Зак. 0321. Тир. 15 000



Домодедовский р.

Чс. 18 кварт

Схематичн. план, час. XIX в.  
Бородинский корпус.



мм. 26 x 12,5 x 6

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРЫ

Оп. 03

Инв. № 500 1.4

с. Ляхово  
Московская обл. Домодедовский р-н  
усадьба "Ляхово"  
скотный двор III  
Конец XVIII - нач XIX в.

С



0 10м

2к × 0,5

Ткаченко СБ 1975

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 03

Инв. № 500 л. 3

A38 N 500



Усадьба "Ляхово"  
ХVІІІ-нач.ХІХ

Скотный двор. Вид с востока.

Московская область  
Домодедовский район  
г.Ляхово

фото С.Ткаченко  
1975

МИНИСТЕРСТВО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЯ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 03

Инв. № 500 1.8



Усадьба "Ляхово"  
ХVIII-нач. XIX

Скотный двор. Северный фасад.

Московская область  
Люмодедовский район  
г. Ляхово

фото С. Ткаченко  
1975

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРАЧВ

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО Наследия

Оп. 03

Инв. № 500 1. 4



Москов. обл.  
Домодедовский р-н  
с. Соково

Ус-да Соково  
Скорый двор №. Вид с юго-востока

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

№. 03

Инв. № 500 1.6

фото Н. Шаринка, 1978



Усадьба "Ляхово"  
ХVІІІ-нач.ХІХ

Здания скотного двора, соединенные современными пристройками.

Московская область  
Домодедовский район  
г.Ляхово

Фото С.Ткаченко  
1975

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ СЕВЕРНОЙ

АРХИВ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДСТВА

Оп. 03

Инв. № 500 1.9



Москов. обл.

Денизедовский р-н

с. Мехово

Ус-да Мехово  
Скотный двор. Корпус Ш. Картуз.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЯ


ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 03

Инв. № 500 с.10

Фото М. Шаринса, 1978

и. № 29 (разрыв) № 1




Доннеревский р.

г. Дехово

Стачной фр., нач. XIX в.

Чертеж разрушенного короба



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРЫ

Оп. 09

Инв. № 500 л. 5

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № 500

В деле вложено и пронумеровано 10/заявь) листов,  
 (цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера листов \_\_\_\_\_  
 пропущенные номера листов \_\_\_\_\_  
 + листов внутренней описи \_\_\_\_\_

Особенности физического состояния и формирования дела	Номера листов
1	2
Паспорт	<u>1-105 8-205</u>
Вкладыш к паспорту	<u>-</u>
Генплан	<u>-</u>
Обмеры (планы)	<u>3</u>
Крошки	<u>4-5</u>
Фотографии	<u>6-10</u>

Консультант  
 Управления государственной  
 охраны объектов культурного  
 наследия

Е. В. Борисенко

A-20