

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

(индекс)

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Управление культуры по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Спасское. Въездные "Змеиные ворота".

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств.
		2,7	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

конец XVII - нач. XIX вв.

Московская область, Воскресенский район,

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Воскресенск. Зеленая зона. От Москвы с <sup>(АССР, край, область, район, автономная обл.)</sup> Казанского вокзала до пл. "88 км". Далее автобусом на "Марикино" до остановки "Муз. школа" 3 км

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. издуб		больница, санат. дота.		учреждение торгов., промышл. склад	

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЯ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 03

Инв. № 203 11

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Точная дата и строитель "Змеиных" ворот - неизвестны. На основе стилистического анализа можно предположить, что ворота были выстроены в конце XIX - нач. XIX вв. Их архитектура для этого времени чертами романтизма. Из описания усадьбы середины XIX века известно, что над воротами помещалась круглая беседка, в настоящее время утраченная.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачена завершающая ворота беседка, сильно зарос и оплыл вал, в который ворота вклюированы, наполовину закрыв вход в небольшое помещение внутри южного пилона; обрушились отдельные блоки белокаменной кладки, утрачены первоначальные полотна ворот.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Парадные, так называемые "Змеиные" ворота являются одной из важных составных частей усадебного ансамбля. Поставленные на центральной оси главного дома со стороны въезда на парадный двор, они подчеркивают восточную границу партера с цветниками и клумбами. Выполняя утилитарную функцию, сооружение в то же время является украшением главного въезда в усадьбу. Ворота сложены из каменных блоков на известковом растворе. Оригинальна композиция этого сооружения. Два пилона, объединенные цилиндрическим сводом, вкомпонованы в среднюю, наиболее высокую часть земляного вала, ограждающего с подъездной стороны партер перед усадебным домом. В свое время над аркой ворот стояла беседка, которая придавала этому сооружению некоторое изящество и легкость. Художественная выразительность облика и светотеневая разработка фасадов ворот достигается путем сочетания в кладке необработанного камня с гладко отесанными квадрами. На западном, внешнем фасаде в основном преобладают гладкие плоскости, лишь ближе к валу (с северной и южной стороны), как бы сливаясь с ним, использованы необработанные камни. Восточный фасад, обращенный к парадному двору, имеет вид живописной руины; здесь большая часть облицовки выполнена из необработанных камней с фрагментарными вкраплениями гладких плоскостей. В южном пилоне устроено небольшое помещение для привратника, перекрытое коробовым сводом. Вход в него расположен со стороны партера. Как замысел постройки, так и материал характерны для парковой архитектуры эпохи романтизма.

### б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

"Змеиные" ворота являются одной из важных составных частей усадебного ансамбля. Несмотря на утрату завершения, сооружение по оригинальности замысла и его воплощения представляет исключительный интерес. Благодаря композиции, характерной для паркового сооружения, въездные ворота уникальны.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Памятники архитектуры Московской области. Т. I. И., 1975, стр. 51
2. Обмеры плана, крошки, негативы и отпечатки находятся в Московском областном управлении культуры.

206

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		+	
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категория охраны	союзная	республ.	местная	не состоит
b) дата и № документа о приватии под охрану			+	

Постановление Совета Министров РСФСР

от 30 августа 1960 года № 1327

b) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены

г) Балансовая принадлежность и конкретное использование сооружения по первоначальному назначению, на балансе п/л "Пламя" Бескудниковского комбината стройматериалов

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

октябрь 198 г.

Инспектор по охране памятников


М. П.

(подпись)

Составитель  
ст.арх. ВПНРК-Финогенов А.И.  
(должность или профессия)  
Финогенов  
(подпись)

3

Московская      ОБЛАСТЬ      ВОСКРЕСЕНСКИЙ      РАЙОН.  
 г. ВОСКРЕСЕНСК  
 УСАДЬБА СПАССКОЕ. "Змеиные" ВОРОТА.  
 Конец XVIII – начало XIX в.



БПНРК МК СССР  
 Обмерили Хатова Е.И.  
 Финогенов А.И.  
 Сергеев А.В.  
 Выполнила Карапетян Ф.Н.  
 1977 г.

2

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ


УПРАВЛЕНИЯ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 23

Инв. № 203 13

4



WATER TEMPERATURE (°C)	20.0
WATER PRESSURE (PSI)	1000
TIME (HRS)	03
NOTE	203 / 4



5 Моск. обл.  
Балашихинский р-н,  
г-во Балашиха

"Землище Борисова" к XVIII-XX в  
Общ. вид со стороны партера

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЯ

ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 03

Инв. № 203 15

Рис. Данила, 1977.

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № 203

В деле вложено и пронумеровано 5 (Пять) листов,  
 (цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера листов —  
 пропущенные номера листов —  
 + листов внутренней описи —

Особенности физического состояния и формирования дела	Номера листов
1	2
Паспорт	<u>1, 105, 2, 200</u>
Вкладыш к паспорту	<u>—</u>
Генплан	<u>—</u>
Обмеры (планы)	<u>3</u>
Крошки	<u>4</u>
Фотографии	<u>5</u>

Главный специалист  
 Управления по охране и  
 использованию культурного наследия

05.12.2006

Н. Ф. Минина

41. А-4