

СВОД ПАМЯТНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ СССР

ПАСПОРТ
НА АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ

1. Наименование Комплекс зданий конного двора.
2. Адрес Село Каргашино Сасовского района Рязанской области.
3. Время основания Начало XIX века.
4. Автор, строитель, заказчик. Не известны.
5. Расположение (топография, место в городе, основные подъезды)
 Расположен на ровной местности в 5 км от шоссе Шацк-Касимов. Сообщение автобусом от г. Сасово - 12 км.
6. Исторические сведения (важнейшие исторические события и выдающиеся личности, связанные с ансамблем, основные этапы его развития, строительная периодизация).
 Исторических событий и выдающихся личностей, связанных с ансамблем, выявить не удалось. Последним владельцем конного двора был барон фон-Лаунец, занимающий государственные посты в Петербурге. Комплекс строился несколькими периодами - с начала XIX века до 1918 года.
7. Планировочная структура (система планировки, размещение памятников, общий характер застройки, проезды).
 Комплекс в плане представляет два прямоугольника с внутренними дворами-хозяйственного и жилого, симметрично расположенных относительно главного въезда и центральной дороги. Центральная дорога является осью симметрии комплекса. Главный въезд с южной стороны. Все здания комплекса ориентированы в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Справа к комплексу примыкает пруд, фруктовый сад и парк. Комплекс соединен с селом Каргашино аллеей.
8. Объемно-пространственная композиция ансамбля, панорама, силуэт. Значение отдельных памятников архитектуры, скульптуры, садово-паркового искусства, археологии, природы.
 Высокий массив башни клюшни и менее значительный по своим габаритам объем башни жилого сооружения господствуют над отдельными постройками конного двора и прилегающей местностью. На территории ансамбля находится большое количество деревьев. Система в их посадке отсутствует.

9. Перечень сохранившихся памятников в ансамбле(название, время, автор).

1. Жилое сооружение с башней
2. Жилое сооружение.
3. Конюшня с каретной и помещениями для корма.
4. Амбар № 1 для зерна.
5. Амбар № 2 для зерна
6. Склад продовольствия
7. Привратные строения.

10. Реставрационные работы(характер, время, автор ,местонахождение проектов.

Не проводились.

11. Историческая и художественная роль ансамбля в развитии национальной архитектуры и искусства.

Является примером решения загородной усадьбы с конным двором своего времени. Иллюстрирует высокое художественное мастерство зодчих и строителей.

12. Современное и перспективное использование ансамбля.

Используется совхозом для жилых и хозяйственных нужд.

13. Охрана ансамбля(когда и кем взят под охрану ,наличие охранной зоны и зоны регулирования застройки).

Не охраняется.

14. Состояние ансамбля.

Состояние ансамбля-аварийное. Необходимо остановить разрушение отдельных памятников ансамбля.

15. Фиксация ансамбля(фото ,обмеры, зарисовки, где находятся шифры).

Фотофиксация и обмеры выполнены Руса Э.Г., Лидумс А.Я. Хуртайс З.Я. в июле-августе 1970 г.

16. Основная библиография

Нет

Дополнительные сведения:

17. Дополнения и предложения составителя паспорта-

Нет.

Дата составления паспорта 1 августа 1970 г.

Автора Руса Э.Г.

Лидумс А.Я.

Хуртайс З.Я.