

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

**ПАСПОРТ**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба "Дугино". Флигели главного дома.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2 / 7 /	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

I-я треть XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Смоленская область, Сычовский район, с. Дугино;

г. Дугино; проезд по автобусной трассе Сычовка-Вязьма /ост. Старое Дугино/.  
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровителн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библиот. клуб		бальн. санит. отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида —
- Фото фрагментов —
- Генплан —
- Обмеры: план — 2

Схема — 1 лист

Вкладыш — 4 стр

105  
УІ. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| а) | { | для памятников археологии                           | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
|    |   | для памятников истории                              | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|    |   | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

С ХУІІІ в. усадьба принадлежала графам Паниным. Время сооружения главного дома усадьбы и двух флигелей по стилистическим соображениям может быть отнесено к І-й трети ХІХ в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Из всего комплекса дворцовой части усадьбы сохранились два флигеля и части галереи, соединявшей северный флигель с главным домом. Планировка ~~этого~~ флигеля полностью изменена, планировка ~~восточного~~ сохранилась лучше, но в обоих полностью утрачены элементы внутренней отделки. Часть оконных проемов заложено, несколько превращены в дверные проемы. Частично утрачен декор фасадов.

Реставрационные работы [общая характеристика, время, автор, место хранения документации]

Реставрационные работы не проводились.

(для памятников археологии)

(для памятников истории)

(для памятников архитектуры)

а)

—характер кувирного слоя, внешние находки, характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные лабиринты.

—основные особенности композиции и колористического решения текста, материал, техника, размер.

(для памятников монумент. иск-ва)

Главное сооружение участка - главный дом с двумя флигелями, расположен в ~~северо-западной~~ части участка и было обращено ~~к северу~~ фасадом к парадному двору, а ~~северная~~ - к реке Ваузе и парковой зоне. Крупное двухэтажное здание гл. дома, с мезонином и портиком гилантского орера, соединялось с двумя этажными галереями с двумя сохранившимися ~~вдоль~~ флигелями, прямоугольными в плане, вытянутыми по оси С-Ю. Флигель не имели самостоятельных входов, их внутренняя планировка состояла из прямоугольных помещений вдоль длинных фасадов, раздельных коридором, и душим по их продольной оси и продолжавшим коридор переходов-галерей.

*Северная* фасады флигелей отмечены в центре выступами плоских двускатных /на 3 световые оси/, декорированных на уровне 2-го этажа пилястровыми портиками с фронтонами, возвышающимися над срезом невысокой вальмовой кровли.

Первые этажи флигелей выполнены из кирпича и снаружи оштукатурены и побелены, вторые - из деревянных бревен, обшиты тесом в горизонтальном направлении. Декоративные детали 2-го этажа также деревянные. На 1-м этаже южного флигеля 2 помещения перекрыты комбинированными сводами, остальные перекрытия плоские. Стропильные кровли покрыты железом.

Декор фасадов имеет строгие классицистические формы; наиболее парадно трактованы фасады со стороны двора. Нижняя часть /на уровне 1-го этажа/ разделитов трактована как глухая аркада, декоративный мотив арки повторен и над другими окнами паркового и торцевых фасадов. Над плоскими перемычками окон помещена имитация клинчатой рустованной кладки, а шпигли арки украшены львиными масками /возможно, более поздними/. Высокие окна 2-го этажа имеют рамочные нащитники с различными навершиями: полуциркулярными гирляндами /окна в про-

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. /см. Вкладыш № I/

Флигели участка дома представляются собой сравнительно хорошо сохранившиеся фрагменты крупного архитектурного ансамбля эпохи классицизма.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.  
фотографии, запечатлевшие общий вид главного дома и несоразмерные внутреннюю отделку - в Гос. научно-исследовательском Музее архитектуры им. А.В. Щусева /фотоотчет/.

Смоленская область, Сычевский район,  
с. Лутино. Усадьба "Лутино", Филиппов.

В К Л А П Ш № I

ЛII. Описание памятника / продолжение /:

стенках портала, треугольными сандриками / центральные проемы  
боковых частей дворового фасада и крайние проемы торцевых фаса-  
дов, полочные сандрики. Парковые фасады Филиппов во 2-м этаже  
прорезаны левалью окнами, наличниками которых попеременно завер-  
шены фронтонами и прямыми сандриками. В центре нижнего этажа -  
арочные окна, в боковых его частях - тройные окна со средним  
арочным проемом. Такие же окна прорезаны парковые фасады гале-  
рей. Со стороны двора их фасады расчленялись пилястрами.  
В декоративных интерьерах главного дома широко использовались  
лепнина и искусственный мрамор, потолки были украшены живопис-  
ными паннонами. Из внутреннего убранства Филиппов сохранились  
лишь белые кафельные печи 2-й пол. XIX в.

Паркет / каменный из Филиппов /: 26 x 15 м.  
Кирпич: 28 x 14 x 7 см.

3.2/7/. -1.47.15.

### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		+		
для памятников монументального искусства	подола постаментов скульптуры грунта красочного слоя		+		

### X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану: решение Смоленского облисполкома от 11.6.74

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки [краткое описание со ссылкой на утверждающий документ]

**Границы охранной зоны не установлены.**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: В ~~восточном~~ флигеле расположена школа, в ~~Восточном~~ жилые помещения и гостиница племхоза "Дугино"

д) дата и № охранного документа: \_\_\_\_\_

Дата составления паспорта \_\_\_\_\_

Составитель М.И. Андреев, искусствовед

(Ф. и. о., должность или профессия)


(подпись)



Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(подпись)

3. 4 1973 г.



*Усадьба Паниных. Генплан:*

1 — дома; 2 — западный флигель с галерей; 3 — восточный флигель; 4 — дом “крючок”; 5 — ферма;

