

3. 7(4) I.20,31
индекс

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ	хорошее	среднее	плохое
характеристика общего состояния:		+	
для памятников архео- культурного слоя			
логии важнейших находок			
для памятников архитек- конструкций	+		
туры и истории стен	+		
покрытий	+		
потолков	+		
пола	+		
декора фасадов	+		
интерьеров		+	
в интерьере:			
живописи			
скульптуры			
прикл., иск-ва			
для памятников мону- цоколя			
ментального искусства постамента			
скульптуры			
группы			
красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категория охраны	союзная	республиканская	местная
		+	

b) дата и № документа о принятии под охрану ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета Министров РСФСР от 04.12.74 № 624

c) границы охранной зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждение)

Границы охранной зоны памятника не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование В трапезной, папортиком этаже храма расположены продовольственный магазин; остальные здания не используются.

д) дата и № охранного документа Нет

Дата составления паспорта

январь 1984 г.

Испектор по охране памятников

М. П.

Составитель НИД " — О.
(Ф. И. должность)
(подпись)

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

1459

Министерство культуры Главное управление по охране памятников истории и культуры (наименование республиканского органа памятников) культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Усадьба Млевичи. Церковь Знаменская

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-па-
			7(4)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1771 г.; 1914 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Калининская обл., Торжокский р-н, с. Млевичи. (АССР, край, область, район, автономная обл.)

Проезд: от г. Торжка, автобусом на Старицу 12 км.

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не использу-ется
	музей библ. клуб			больн. санат. дотд.	учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 3

Фото фрагментов— 19

Генплан—

Обмеры: план— 2

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны—

Вкладыши - 4 стр.
(члн, вм)

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии
а) для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искусства

—история возникновения, кем и когда производились разведки икопки, место хранения коллекций;
—история возникновения; краткая характеристика событий и ли связанных с ними объектов приобретение памятника;
автор, строитель, заказчик, история создания.

Церковь была построена в 1771 г. Из архивных документов известно, что церковный участок был обнесен оградой с башнями, которая в 1826 г. была заменена новой без башен.

В 1914 г. церковь была расширена с западной стороны двухэтажной пристройкой с лестницей на второй этаж. Вероятно, в это же время северный вход в храм был переделан в окно.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утраченны ограда и сторожка; в церкви некоторые окна переделаны в двери; часть окон заложена; не сохранились балконы на северном и южном фасадах и главка на апсиде; на первом этаже выбита часть белокаменных подоконников. В интерьере на первом этаже заложены проемы в апсиду и первоначальный западный вход в трапезную. На втором этаже растороплен вход с лестничной площадки и изменена конфигурация проема из трапезной в храм; в храме утрачены хоры; на второй этаж сделана новая лестница. Во всех помещениях настланы новые полы; декоративное оформление интерьеров почти полностью утрачено.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

I. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории

для памятников архитектуры

для памятников монументального искусства

—характер культурного слоя, важнейшие находки;

—характеристика памятника, наличие текста и время установления мемориальной доски.

—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь стоит на южной окраине села, к западу от главной сельской

Между церковью и улицей было небольшое кладбище. На юг от церкви
Придется улица, ведущая в усадьбу.

Церковь двухэтажная, кирпичная, оштукатурена и покрашена, пристройка известковой обмазкой, первоначальная часть на белокаменном цоколе белокаменными деталями декора, выстроена в стиле барокко. Продольно-взводная композиция церкви состоит из храма типа восьмерик на четверике и ее узкой граненой апсиды — на востоке и трапезной с папертью — с запа-

Северный и южный фасады четверика храма — в три световых оси. В центре первого этажа находились входы (сохранился южный), а на втором — южные двери.

Все окна церкви, за исключением окон первого света восьмерика, вытянуты пропорций, с лучковыми перемычками. Восьмерик высокий, двухсветный, срезанными диагональными гранями, что характерно для стиля барокко.

Первого света ложные (кроме северного и южного) овальной формы. Окна второго света — таких же очертаний, как и храма; из них ложные — восточные и западные. Перекрыт восьмерик восьмилотковой кровлей, над которой общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника (см. вкладыш № I).

Церковь является примером культовой архитектуры в стиле барокко.

Развитая объемная композиция и богатое декоративное убранство фасадов делают памятник одним из лучших образцов культивированного зодчества на территории Торжокского района.

III. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ,

КО.Ф.160, оп.11

1.3005 "О построении в с. Мордвинкине церкви, 1764;

1.3015 "О дозволении ц-ву покрыть железом", 1801; "О разборании 2-х

и обнесении оградой" (л. 28 — не сохр.), 1826; "О дозволении пере-

(см. вкладыш № 4)

Вкладыш № 1

к паспорту "Церковь Знаменская".

Калининская обл., Торжокский р-н, с.Млевичи

К разделу УП а) (продолжение)

рой поставлен крупный глухой восьмигранник барабанчик с главой и высоким ажурным крестом.

Апсида двухэтажная, пятигранный. Восточная и диагональные грани на первом и втором этажах прорезаны оконными проемами. На северной и южной гранях сделаны ложные окна. Перекрыта апсида пятискатной кровлей.

Северный и южный фасады трапециевидной - в две световых оси, а примыкающая к ней паперть - в три. Окна первого этажа паперти ложные. На первом этаже в местах примыкания к трапециевидной сделаны входы в паперть.

Наружный барочный декор церкви несколько дробный и более насыщенный на фасадах храма и апсиды. Горизонтальные членения фасадов четверика храма, апсиды и трапециевидной с папертю обозначены широким трехчастным межэтажным и венчающим карнизами из мельченнего профиля. Венчающий карниз восьмерика аналогичен карниzu четверика. Над ним расположен низкий аттик с ложными полуциркульными чердачными окнами по осям граней. Вертикализм постройки подчеркнут пилястрами, фланкирующими угловые части и делящими стены трапециевидной на два прясла.

Оконные и дверные проемы, в том числе и ложные, обрамлены на первом этаже характерными для барокко массивными наличниками с "ушками"; наличники украшены крупными раскрепованными замковыми камнями и завершены треугольными сандриками. Исключение составляют наличники в храмовой части, заверенные лучковыми

(см. вкладыш № 2)

Вкладыш № 2

к паспорту "Церковь Знаменская". Калининская

обл., Торжокский р-н, с.Млевичи

К разделу УП а) (продолжение)

сандриками. Наличники проемов восьмерика более легких, вытянутых по вертикали пропорций. Сандрики в их завершении подняты на высокие кронштейны и своими очертаниями приближаются к полуциркульным. Декор паперти имитирует декор первоначальной части.

Белый камень использован только в оформлении первоначального ядра. Из него сделаны облицовка цоколя, базы и капители всех пилястр, пилястры венчающего барабанчика, карнизы, аттик восьмерика, подоконники, замковые камни, сандрики, наличники овальных окон первого света восьмерика. В окнах первого этажа сохранились решетки из кованых железных полос с расщепами, а в окнах второго этажа - с кубоватым рапортом.

На первом этаже квадратное помещение храма перекрыто полулотковым сводом с распалубками над проемами. Пол цементный. С апсидой храм сообщался тремя арочными проемами - широким в центре и более узкими по сторонам. Апсида перекрыта коробовым сводом, переходящим в трехлотковый на востоке с распалубками над окнами. В северной и южной стенах устроены ниши. Пол в апсиде дощатый.

С трапециевидной храм соединен широким арочным проемом с распалубкой. Прямоугольное, немного вытянутое с востока на запад внутреннее пространство трапециевидной перекрыто коробовым сводом с распалубками над окнами. По короткой оси перекрытие поддерживается подиружной аркой. В западной стене находился первоначальный вход в трапециевидную, закрывавшийся двухстворчатой железной ко-

(см. вкладыш № 3)

Вкладыш № 3

к паспорту "Церковь Знаменская". Калининская
обл., Торжокский р-н, с. Млевичи

К разделу УП а) (продолжение)

ванной дверью. Пол в трапезной - из чугунных квадратных плит. Стены в храме, трапезной и апсиде оштукатурены и покрашены в розовый цвет.

На первом этаже пантери в западной части капитальной стеной отгорожено небольшое хозяйственное помещение с плоским перекрытием. Остальное пространство на первом и втором этажах занято лестницей и перекрыто сводами "монье" по двутавровым балкам.

С лестничной площадки широкий прямоугольный проем ведет на второй этаж трапезной. Окна трапезной помещены в глубокие ниши до пола. Потолок плоский.

Широким арочным проемом трапезная соединяется с храмом. Окна в храме так же, как и в трапезной, помещены в ниши до пола. На западе были хоры. Конструктивный переход к восьмерику осуществлен с помощью ступенчатых тромпов. Перекрыт восьмерик восьмилотковым сомкнутым сводом. В апсиду также, как и на первом этаже, ведут три арочные проема, из которых центральный несколько шире и выше боковых. Сводчатое перекрытие апсиды аналогично перекрытию на первом этаже.

Полы во всех помещениях второго этажа дощатые, стены оштукатурены и побелены. В храме сохранились обломки резного барочного иконостаса. Сохранившиеся фрагменты масляной живописи читаются плохо и относятся, вероятно, к рубежу XIX-XX веков. На за-

(см. вкладыш № 4)

Вкладыш № 4

к паспорту "Церковь Знаменская". Калининская
обл., Торжокский р-н, с.Млевичи

К разделу УП а) (продолжение)

падной стене храма была композиция "Вознесение Богородицы", между окон второго света восьмерика - фигуры евангелистов в рост. В апсиде над восточным окном - Саваоф.

Пристройка сложена из кирпича размером 26(27)xII(I2)x6,5(7) см; кладка цепная; раствор известковый с цементом; шов не обработан.

К разделу УП (продолжение)

"крыть крышу" (д.36 - не сохр.), 1832; "О дозволении поправить штукатурку и живопись", 1837 г. (д.39 - не сохр.), "О дозволении покрасить крышу и стены", 1844 (д.51 - не сохр.); "О дозволении произвести поправки", 1853 (д.69 - не сохр.);

- д.3035 "О дозволении выстроить часовню и при ней школу и сторожку", 1858;

- д.3038 "О ремонте в церкви", 1879;

- д. 3042 "О ремонте в церкви"; 1890;

д.3048 "О разрешении взамен ветхой часовни построить новую", 1893;


"О ремонте в церкви", 1897 (д.253 - не сохр.).

2. ЦГИА СССР, ф.799, оп.33.д.2075 "Страховая оценка церкви в с.Богородском-Млевичи", 1910-1914 гг.

3. И.Добровольский. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 1901, стр.578-579, № 29.

Планы и фотографии хранятся в Калининском областном управлении культуры. Крошки и негативы хранятся в архиве В/О "Союзреставрация".

Калужская область
Торжокский р-н
с. Млевичи
Усадьба Млевичи
Церковь Знаменская, 1771 г., 1914 г.
План 1 этажа



0 10M

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ 1771г.

▨ 1914г.

в/о "Союзреставрация" МК СССР
обмерил: С.А. Никольский
1984г. Е.В. Березкина
И.А. Мазаева
выполнил: А.Е. Ерошенко

