

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры,
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Никольское-Обольяново. Амбары.
Западный корпус.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

первая половина XIXв. (по стилистическим данным).

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская область, Дмитровский р-он,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
село Подъячево. От г. Дмитрова автобусом до с. Подъячево - 25км.

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	2
Фото фрагментов —	
Генплан —	
Обмеры: план —	I
фасад —	
разрез —	
Схематический план охранной зоны —	

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

УПРАВЛЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ст. 03

Инв. № 405 1.1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Техника кладки и отдельные архитектурные детали позволяют датировать корпус первой половиной XIXв.

Первоначально здание служило амбаром, во второй половине XIXв. было приспособлено под конюшни.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание существует с переделками второй половины XIXв. В XXв. частично заложены ворота в торцах корпуса. Разрушается северо-западный угол здания.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иска-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание входит в число трех амбаров, расположенных к северу от центральной части усадьбы, вытянутых один за другим с востока на запад по красной линии улицы.

Корпус кирпичный, неоштукатуренный со следами побелки, швы обработаны одинарной подрезкой. Размер кирпича 24(24,5)х11x7(7,5) см. Прямоугольное в плане здание перекрыто двускатной высокой кровлей на стропилах. Торцевые фасады, прорезанные воротами, завершаются кирпичными фронтонами с полуциркульными окнами. Первоначально в стенах здания существовали небольшие парные проходы, заложенные при приспособлении корпуса под конюшни. Тогда же в верхних частях стен были пробиты окна, прорезавшие карниз, повышен арки восточных и западных ворот, изменен ^{их} обрис, устроена дверь с северного дворового фасада, здание получило внутреннюю планировку, характерную для конюшни, т.е. было разделено поперечными деревянными перегородками на денники.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример каменного амбара первой половины XIXв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

См. паспорт на комплекс усадьбы Никольское-Обольяново.

Обмер плана, крохи, негативы и отпечатки - в Московском областном управлении культуры.

Х. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии:	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории:	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров			++
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			++
для памятников монументального искусства:	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя			++

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категория охраны	совозная	республ.	местная	не состоит
		+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР
от 30 августа 1960 г. № 1327

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Используется под склад совхоза "Арбузово".

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

20 ноября 1974 г.

Составитель арх. ВЛНРК, Чугреева Н.Н.
(ф. и. о. должность или профессия)


(подпись)



Начальник по охране памятников


(подпись)

Московская тип. № 13. Зак. 0321. Тир. 15 000



Зан.

Московская обл., Раменский р-н,
 г. Бирюлево, Усадьба Кипарисово. Общество со
 скрепами антиков, в.в. 1786
 Южный берег с севера запад

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
АРХИВ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
Оп.	<u>03</u>
Инв. №	<u>405 А. 5</u>

Бум Чуркинъ Г. П. 1974



6

Московская обл. Димитровский р-н
Борисово, Усадьба Калужская-Собчакова
Западная улица амбаров, к. 9. ХЛ 6
Бум с изо-занес.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АРХИВ
УПРАВЛЕНИЯ
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ


Оп. 03

Инв. № 405 1.6

Бум. Борисов? С. Н.
сентябрь 1974г.

Московская область , Дмитровский район
с. Подъячево
Усадьба Никольское-Обольяново
Западный корпус амбаров, п.п XIX в.

С



0

10m

ВПИРК МК СССР
Автор Ерохин В.А.
Проверка Чугреева Н.Н.
Шармин П.Н.
Выполнение Ерохин В.А.
1974г.



abap:


Cocaine

Geprägte Schrift
2-1361

Uc. Novoselov - Obozrenie с 4

Фото засебо Димитровського

Марина ГИГ



High ornate
be very costly

546511
Cat
Purrs
Drowsy
Drowsy
Drowsy

Занадтое зданіє складалося
з п'яти поверхій і було
здійснено в першій половині XIX ст.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ
УПРАВЛЕНИЯ
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 03

Инв. № 405 н.4

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № 405

В деле вложено и пронумеровано 6 (шесть) листов,
(цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера листов —
пропущенные номера листов —
+ листов внутренней описи —

Особенности физического состояния и формирования дела	Номера листов
1	2
Паспорт	<u>1, 10б, 2, 20г</u>
Вкладыш к паспорту	—
Генплан	—
Обмеры (планы)	<u>3</u>
Крохи	<u>4</u>
Фотографии	<u>5-6</u>

Консультант
Управления государственной
охраны объектов культурного
наследия

Е. В. Борисенко