

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Усадьба Никольское-Обольяново. Западный жилой корпус для дворовых людей.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

первый полевина XIXв. /по стилистическим данным/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская обл., Дмитровский р-н, село Подъячево. От г. Дмитрова автобусом до с. Подъячево, 25 км.

(АССР, край, область, район, администрация обл., национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида —
- Фото фрагментов —
- Генплан —
- Обмеры: план —
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —

I

МИНИСТЕРСТВО
МОСКОВСКОЙ
АРХИ-
УПРАВЛЕНИЯ
ПО СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ г. АСТАДИЯ

03

Инв. № 414 л. 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Западный жилой корпус предназначался, по-видимому, для жилья дворовых. Выстроен в первой половине XIXв. одновременно с симметричным ему восточным корпусом и флигелями главного дома.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Расширен уличный дверной проем здания, некоторые окна со следами переделок XXв.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Западный жилой корпус расположен напротив парадного двора, симметрично относительно главной предельной планировочной оси усадьбы.

Одноэтажный корпус — кирпичный, размер кирпича 26,5 x 12 x 7 см, неожиданно катуренный, беленый. Швы обработаны одинарной подрезкой. В плане вытянут с востока на запад. Крыт высокой двускатной асбофанерной крышей на стропилах. Вход в здание расположен в центре дворового, протяженного фасада и ведет в сени, делящие дом на две симметричные половины. Прямоугольные окна корпуса с разгрузочными перемычками заполнены грубой столяркой ХХв. Не исключено, что некоторые из них сделаны из ложных окон, разных им по размерам и сохранившихся на фасадах. (В сенях расположена деревянная лестница на чердак.) Фасады лишены декоративного убранства. Простой карниз образован напусками кирпича.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Скромный образец жилого здания корпуса первой половины XIX века. Являясь частью усадебного ансамбля, объединен с остальными зданиями единством технических и исключительно лапидарных художественных приемов.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

См. паспорт на комплекс усадьбы Никольское-Обольянево.

Обмер плана, крохи, негативы и отпечатки — в Московской областном управлении культуры.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категория охраны	союзная	республ.	местная	не состоит
		+		

b) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.г) балансовая принадлежность и конкретное использование
Используется под жилье совхоза "Арбузово"

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

15 ноября 1974 г.

Составитель

архитектор ВПНРК(ф. и. должность, или профессия)**Чугреева Н.Н.**

(подпись)

(подпись)



Испектор по охране памятников

Московская тип. № 13. Зак. 0321. Тир. 15 000



4

Московская обл. Димитровский р-н
с. Узуново, Усадьба Чистяковых - Абасовых
Западный восток села, п.п. 1/16 в дни земельных изысканий
Чистяковы, Ючиковы распродажа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АРХЕВ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 03

Инв. № 414 л. 4.

Санкт-Петербург? 2. 1. 1984г.


Московская область, Дмитровский район

с. Подъячево

Усадьба Никольское-Обольяново

Западный жилой корпус для дворовых людей
п.п. XIXв.

С



0

10м

ВПИРК МК СССР
Обмер - Еропкин В.
Произведен Шарыкин П.
Чугрееван
Выполнено Еропкин В.
1974г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АРХИВ
УПРАВЛЕНИЯ
ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Оп. 03

Инв. № 914 л. 3

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № 4/4

В деле вложено и пронумеровано 4 (четыре) листов,
 (цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера листов —
 пропущенные номера листов —
 + листов внутренней описи —

Особенности физического состояния и формирования дела	Номера листов
1	2
Паспорт	<u>1, 105, 2, 205</u>
Вкладыш к паспорту	—
Генплан	—
Обмеры (планы)	<u>3</u>
Крошки	—
Фотографии	<u>4</u>

Консультант
 Управления государственной
 охраны объектов культурного
 наследия

Е.В.Борисенко